

PEUGEOT

FRANCE-TECH, spol. s r.o.

Rozvojová 1
040 11 Košice

Okresného súdu Košice I, odd.Sro, vl.10794/V

DIČ : 2020045577
IČO : 36189359
IČ DPH : SK2020045577

DKP : 6980036189359001

Obecný úrad KEČEROVCE
okres Košice - okolie

NEDAŇOVÝ DOKLAD

PRÍLOHA DAŇOVÉHO DOKLADU

| | | | |
|--------------------------------------|--|-----------------|-------------------|
| Číslo dokladu : 411030314 | Odberateľ : Obec Kečerovce | Obdobie : 24/11 | Uč. znak : SK |
| Stredisko : | Kečerovce 92 | | |
| Zákazka : BO21100107 | 044 47 Kečerovce | | |
| Dátum prijatia : 17.01.2011 | DIČ : 2021244764 | IČO : 00324299 | IČ DPH : 21244764 |
| Vozidlo : PEUGEOT PARTNER | Dátum vystavenia : 24.01.2011 | | |
| EČ : KS-661BY | | | |
| VIN kód : VF3 GJ9HWC 95296583 | Výdajka : 711120304/1,711120311/1,711120379/1,711120390 | | |
| Stav km : 60748 | /1,711120418/1,711120428/1 | | |

| Text | Množstvo MJ | Cena bez DPH | Zľava | Cena po zľave | DPH | Celkom bez DPH |
|---------------------------------|-------------|--------------|-------|---------------|-----|----------------|
| -- Materiál na zákazku -- | | | | | | |
| 6973C1 MUL CAPU | 5,000 | 0,28 | | 0,28 | 20% | 1,40 |
| 6991E1 MUL SPINKY | 4,000 ks | 0,07 | | 0,07 | 20% | 0,28 |
| 6990E0 MUL SPINKY | 8,000 ks | 0,12 | | 0,12 | 20% | 0,96 |
| A091726 Nit 6 | 6,000 ks | 0,85 | | 0,85 | 20% | 5,10 |
| 7518C0 MUL SPINKY | 8,000 ks | 0,10 | | 0,10 | 20% | 0,80 |
| 1444TJ FILTRACNY PRVOK | 1,000 | 19,34 | | 19,34 | 20% | 19,34 |
| 190195 ZALIATY NAFTAOVY | 1,000 | 62,28 | | 62,28 | 20% | 62,28 |
| 6479A1 PELOVY FILTER | 1,000 | 21,26 | | 21,26 | 20% | 21,26 |
| 5500 Brzd.kvapalina DOT 4 total | 1,000 ks | 6,91 | | 6,91 | 20% | 6,91 |
| 1109AY OLEJOVY FILTER | 1,000 | 13,64 | | 13,64 | 20% | 13,64 |
| 031327 TESNENIE UZAVER | 1,000 ks | 1,43 | | 1,43 | 20% | 1,43 |
| 5W40 Olej total 5W40 | 4,000 l | 15,97 | | 15,97 | 20% | 63,88 |
| 1723EY OCHRANNY TEPELN | 1,000 | 24,93 | | 24,93 | 20% | 24,93 |
| 1723T3 OCHRANNY TEPELN | 1,000 ks | 30,62 | | 30,62 | 20% | 30,62 |
| 621699 ZIAROVKA SVETL- H4 | 1,000 | 4,16 | | 4,16 | 20% | 4,16 |
| 17177 ziarovka | 1,000 | 0,40 | | 0,40 | 20% | 0,40 |
| 6973C1 MUL CAPU | -5,000 | 0,28 | | 0,28 | 20% | -1,40 |
| 6991E1 MUL SPINKY | -4,000 ks | 0,07 | | 0,07 | 20% | -0,28 |
| 6990E0 MUL SPINKY | -8,000 ks | 0,12 | | 0,12 | 20% | -0,96 |
| 7518C0 MUL SPINKY | -8,000 ks | 0,10 | | 0,10 | 20% | -0,80 |
| A091726 Nit 6 | -6,000 ks | 0,85 | | 0,85 | 20% | -5,10 |
| Medzisúččet : | | | | | | 248,85 |

| | | | | | | |
|--|-----------|-------|--|-------|-----|---------------|
| -- Dielenské práce na zákazku -- | | | | | | |
| 95c00a [2] program údržby úrovne c | 3,140 hod | 24,83 | | 24,83 | 20% | 77,97 |
| 17052a [2] výmena zaadného tepelného štítu | 1,300 hod | 24,83 | | 24,83 | 20% | 32,28 |
| 17075A. [2] výmena tepelného štítu na kolektore výfuku | 0,400 hod | 24,83 | | 24,83 | 20% | 9,93 |
| 63021a. [2] výmena žiarovky svetla vpredu | 0,200 hod | 24,83 | | 24,83 | 20% | 4,97 |
| 63022A [2] výmena žiarovky svetla | 0,200 hod | 24,83 | | 24,83 | 20% | 4,97 |
| 64090a. [2] výmena peľového filtra | 0,300 hod | 24,83 | | 24,83 | 20% | 7,45 |
| 95002a. [2] skúška po skončení prác | 0,500 hod | 24,83 | | 24,83 | 20% | 12,42 |
| 95203b [27] vyčistenie interieru | 0,440 hod | 24,83 | | 24,83 | 20% | 10,93 |
| 959999 [20] djm | 0,200 hod | 24,83 | | 24,83 | 20% | 4,97 |
| Medzisúččet : | | | | | | 165,89 |

Celkom za zákazku bez DPH : 414,74

Dátum: 24.1.11 Podpis: [Signature]

Finančná operácia spĺňa - podľa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti

Súhlasím s preplatením

Vystavil : Na základe priebežnej kontroly súhlasím s účinnou operáciou.
Telefón : +421 557 836 670,77
Email : francetech@francetech.sk

Vytlačil : Kmetz
Mobil :
Fax : +421 557 836 620